


CONTRÔLE AUTONOMIE BATTERIE BATTERY AUTONOMY CONTROL

➞ Pour une réclamation sur la durée de fonctionnement de la batterie,
réaliser le contrôle suivant :

➞ For a complaint about battery operating time, carry out the following check:

1 ➞ Charger la batterie complètement. / Charge the battery fully.



2 ➞ Mesurer le temps de fonctionnement de l'aspirateur avec tube et
électro-brosse sur sol lisse jusqu'à décharge complète de la batterie.
➞ Measure the operating time of the vacuum cleaner with tube and
electro-brush on smooth floor until completely discharge of the battery.



* Fonctionnement Max / Max functioning



SI / IF



temps / time $\geq$ 20 mn



temps / time $<$ 20 mn




Remplacer / Replace



Dans les deux cas, charger complètement la batterie
avant de rendre l'aspirateur au client.

In both cases, fully charge the battery
before returning the vacuum cleaner to the customer.



RH98....
TY98....
EO98....

25/10/2023

XFORCE FLEX 12.60 AUTO

1/1