

PROCESS DE CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE DE LA SEMELLE D'UN FER

PROCESS TO CHECK THE TEMPERATURE OF IRON SOLEPLATE

Matériel nécessaire / Necessary equipment



1 Lecteur de température + Sonde pour surface
1 Temperature reader + Probe for surface



Conditions initiales du contrôle / Initial conditions of control

Bouton de réglage de la température au Maximum
Button of temperature on Maximum


1



CONTRÔLE TEMPERATURE / CHECK OF THE TEMPERATURE



Point de contrôle au centre de la semelle
Check point in the centre of the soleplate



2

ZONE DE CONFORMITE DE LA TEMPERATURE / ZONE OF COMPLIANCE OF THE TEMPERATURE

